

Emlékeztető

Energetikai felelősök értekezlete

Dátum: 2023. 10. 03. 13:00 óra Téma: Az évszakváltással kapcsolatos feladatok

Tájékoztatások

- Társasági szinten 16%-kal csökkentettük az áramfogyasztást és 27 %-al a gázfogyasztást az előző időszakhoz képest. Budapesten még magasabb a megtakarítás aránya (áram: 17 %, gáz: 30 % az előző évhez képest).
- A fogyasztói díjak emelkedtek, jelenleg is még többszöröse a 2020. évinek, tehát költségben ez még mindig jóval magasabb, mint pl. 2021-ben.
- Állami Számvevőszék is ellenőrizte Társaságunknál az energiamegtakarítást, elismerte a tavalyi erőfeszítéseinket.
- Energia auditunk lesz: arra ad választ hol lehet még javítani az energiafelhasználás hatékonyságát.

Átmeneti időszak következik a fűtési szezon beindulása előtt (lásd még 10/2022 ügyvezetői utasítás):

- Inkább akkor szellőztessünk, amikor magasabb a kinti hőmérséklet, napközben.
- Árnyékolás nem kell – ahol nem zavarja a monitorok láthatóságát, fel kell húzni a relaxákat, ki kell használni az üvegházhatást.
- A légkondicionálókat már át kell állítani fűtésre (nem automata üzemmódba, lásd üzemmódváltás), hőmérséklet csökkentésre már idén nem fogjuk őket használni.
- Ha majd lecsökken a hőmérséklet, akkor lehet max. 23 C-ra állítani őket, de éjszakára kikapcsolni, vagy ha nagyon hűvös van, 21 C-ra kell állítani.
- Ha a rendelőben a hőmérséklet 23 fok alá esik, átmenetileg klímával lehet fűteni, jelzünk majd, ha indul a gázfűtés.
- Hőmérő van a portán, el lehet vinni ellenőrzésre – applikációval működik.
- Hátsó ajtót csak babakocsival közlekedők, vagy mozgáskorlátozottak használhatják, a többi személy a főbejáratot használja – ez ki lesz írva az ajtóra.
- Minden munkavállaló gondoskodjon arról, hogy legyen melegebb ruhája is a munkavégzéshez.
- Ha hosszabb ideig hűvös lesz, bekapcsoljuk a fűtést. A radiátorokat csak 2-3 közé lehet állítani és tilos 4-es fokozatra, vagy magasabbra állítani.
- Lámpákat ellenőrizni kell, hogy ne világítsanak feleslegesen (pl: öltözők, nem használt rendelők).
- Jelenlétérzékelők beszerzés lehetőségeinek felmérése, javaslatokat várunk.
- Ellenőrizni kell a hűtőket, ha üres, vagy nem használják, egyeztetni kell (vezetőasszisztenssel), hogy ki lehet-e húzni.
- Lift helyett javasolt a lépcsőhasználat, ezzel kimelegszünk, kicsit mozgunk.
- Ellenőrizni kell, hogy ne maradjanak bukóra nyitva az ablakok.

További feladatok:

- Hőmérők beszerzése, árak, gazdaságossági lehetőségek felmérése.
- Energetikai felelősök kijelölése, a kilépett dolgozók helyére: 2. emelet – 1 fő, 6. emelet – 1 fő.
- Közös ellenőrzések szervezése emeletenként: orvosigazgató + vezetőasszisztens + energetikai felelősök.